

A IS-83-PAS
J AUTOTURISM M1
D.1 DACIA
D.2 SD KSDA3
D.3 LOGAN
E UU1KSDA3H46507149
K E2*2001/116*0314*41
C.2 C.2.1 MUNICIPIUL PASCANI

C.2.2
C.2.3 Str. STEFAN CEL MARE SI
 SPINT Nr.16 PASCANI Jud. IASI
 C.2-C1
C.3.1
C.3.2
C.3.3

B 19.12.2011
I 19.12.2011
F.1 1740
P.1 1598
P.3 BENZINA
R ALB
S.1 5
S.2
(X) J119936 (ZSRPCIV Iasi)
 Observatii

MENTIUNI IN CIV

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE INMATICULARE
 NR. 100285238S
 IS-83-PAS

INSPECTIUNEA PERIODE	Staza si numar	Semnatul si alambic
19.12.2011	IIPISIPJ	
	25	13029
	09	
	15	AM500
	09	15015
	10	10551
	17	EPUP

Numarul certificatului: 100285238S
 Numarul certificatului: 100285238S
 C3-C1

A. IS-50-PAS
 J. AUTOTURISM MI
 D.1 DACIA
 D.2 SD 4SDA4
 D.3 LOGAN
 E. UU14SDA448955553
 K. e2*2001/116*0314*64
 C.2 C.2.1 MUNICIPIUL PASCANI

C.2.2
 C.2.3 Str. STEFAN CEL MARE SI
 SFANT Nr.16 mun. PASCANI jud.
 IASI
 C2=C1

C.3 C.3.1
 C.3.2
 C.3.3

Numarul certificatului: I00317327S
 C3=C1

B. 20.06.2013
 I. 20.06.2013
 F1 1590
 P1 1461
 P3 MOTORINA
 R ALB
 S1 5
 S2
 (X) I796273 (Z)SRPCIV Iasi
 Observatii

MENTIUNI IN CIV

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE INMATICULARE
 NR I00317327S
 Numarul de
 Inmatriculare
 IS-50-EAS

INSPECTII TEHNICE PERIODICE
 Situatia tehnica
 la data de
 20.06.2015

ITPISIPJ

03 15014
 96
 17 6697K

Numarul certificatului: I00317327S